平成30年度　月報　No.1
（平成30年4月）

観　測　結　果

大谷地域整備公社
大谷石採取場跡地観測所

【観測地点・振動発生源分布】



【振動観測結果】

・振動発生数：０回　　・振動発生源決定数：　０回

《観測状況》

（１）振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

（２）年度別振動発生回数

近地観測地点	24年度以前	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	合計
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

（１）水位観測結果

水位標高(m)（各観測日の午前0時における水位）						
観測日	坂本西井戸	坂本東 (H7-23)	立岩東 (H6-8)	丹賀 (H10-6)	申田 (TH15-1)	瓦作 (H10-23)
4/1	141.10	141.60	141.44	141.14	138.18	141.98
4/30	141.11	141.55	141.38	141.08	138.44	141.93

（２）雨量観測結果

・月雨量　　：　66.0mm
・日雨量の最大値　：　25日 39.5mm
・1時間雨量の最大値：　25日19～20時 10.0mm

◎特記事項

・申田以外の各観測地点では、24～25日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。それ以前の水位は、低下傾向にある。
・申田では、水位は月を通して上昇している。

【地下水位変動グラフ】