
観 測 結 果

大谷地域整備公社 大谷石採取場跡地観測所

【観測地点・振動発生源分布】



【振動観測結果】

·振動発生数: 19回 ·振動発生源決定数 19回 《観測状況》

(1) 振動発生日時

| No. | 近地観測地点 | 観測日時 | | | | | |
|-----|--------|------|----------|--|--|--|--|
| 458 | E-11 | 7/5 | 10:10:15 | | | | |
| 459 | E—11 | 7/6 | 08:40:06 | | | | |
| 460 | E—11 | 7/8 | 14:22:16 | | | | |
| 461 | E—11 | 7/8 | 19:01:11 | | | | |
| 462 | E—11 | 7/8 | 19:36:06 | | | | |
| 463 | E-11 | 7/8 | 23:42:25 | | | | |
| 464 | E-11 | 7/9 | 00:20:22 | | | | |
| 465 | E—11 | 7/9 | 00:25:02 | | | | |
| 466 | E—11 | 7/9 | 01:01:37 | | | | |
| 467 | E—11 | 7/9 | 01:01:54 | | | | |

| No. | 近地観測地点 | 観測日時 | | |
|-----|--------|------|----------|--|
| 468 | E-11 | 7/9 | 01:10:03 | |
| 469 | E—11 | 7/9 | 01:33:59 | |
| 470 | E-11 | 7/9 | 01:34:27 | |
| 471 | E—11 | 7/9 | 01:35:01 | |
| 472 | E—11 | 7/9 | 01:35:28 | |
| 473 | E-11 | 7/9 | 08:14:35 | |
| 474 | E—11 | 7/9 | 08:50:54 | |
| 475 | E— 6 | 7/9 | 11:53:21 | |
| 476 | E—11 | 7/26 | 23:02:10 | |
| _ | _ | _ | _ | |

(2) 年度別振動発生回数

| 近地観測地点 | 25年度以前 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31/元年度 | 合計 |
|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|-----|
| E-11 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 310 |
| E— 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |

◎特記事項

・7/9、E-11の南方10m付近で陥没発生(直径約5m、深さ約10m)

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

| 水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位) | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| 観測日 | 坂本西 井戸 | 坂本東 (H7-23) | 立岩東 (H6-8) | 丹賀 (H10-6) | 申田 (TH15-1) | 瓦作 (H10-23) | | |
| 7/1 | 142.31 | 142.73 | 142.66 | 142. 22 | 140. 14 | 143. 27 | | |
| 7/31 | 141.99 | 142.75 | 142.90 | 142.25 | 139.50 | 143. 26 | | |

(2)雨量観測結果

293.0mm ・月雨量 ・日雨量の最大値 : 24日 76.5mm ・1時間雨量の最大値: 24日21~22時 52.5mm

◎特記事項

🗗 雨量観測地点

振動移動量 \bullet $E \le 5m$ \bullet $5m < E \le 10m$ \bullet $10m < E \le 20m$ \bullet $20m < E \le 40m$ \bullet E > 40m

- ・立岩東で、7/9 1~2時に7cm、 11~12時に16cmの急激な水位上昇発生
- ・申田以外の各観測地点で4日、17日、24日および28日の降雨に伴う一時的な水位上昇 が認められる。
- ・申田では、25日以後ポンプくみ上げの影響により水位が低下している。

【地下水位変動グラフ】

