



【観測地点・振動発生源分布】



凡 例



【振動観測結果】

・振動発生数： 0 回 ・振動発生源決定数： 0 回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	24年度以前	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	合計
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H7-23)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
7/1	141.14	141.61	141.43	141.13	139.27	141.97
7/31	141.16	141.58	141.39	141.09	139.54	141.95

(2) 雨量観測結果

・月雨量： 114.0mm
・日雨量の最大値： 28日 53.5mm
・1時間雨量の最大値： 28日17～18時 12.5mm

◎特記事項

・申田以外の各観測地点では、6～7日および28～29日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。
降雨後の水位は、概ね低下傾向にあるが、28日の降雨後は緩やかに上昇を続けている。
・申田では、水位は月を通して上昇している。

【地下水位変動グラフ】

