


【観測地点・振動発生源分布】



凡 例

振動の規模(M')
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5
振動移動量 ● E ≤ 5m ● 5m < E ≤ 10m ● 10m < E ≤ 20m ● 20m < E ≤ 40m ● E > 40m

【振動観測結果】

・振動発生数：4回 ・振動発生源決定数：4回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
447	J—7	9/28	02:36:24
448	J—7	9/28	03:38:56
449	J—7	9/29	17:25:17
450	J—7	9/30	02:48:37
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	24年度以前	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	合計
J—7	5	0	0	0	0	0	4	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H7-23)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
9/1	141.64	141.97	141.89	141.49	140.17	142.74
9/30	141.49	142.09	142.01	141.61	137.96	142.72

(2) 雨量観測結果

・月雨量：216.0mm
・日雨量の最大値：10日 34.0mm
・1時間雨量の最大値：10日17～18時 16.5mm

◎特記事項

・申田を除く各観測地点で、5日、10日、20～21日、25日および30日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。
・申田では、5日以後ポンプくみ上げの影響により水位が低下している。

【地下水位変動グラフ】

