



【観測地点・振動発生源分布】



凡 例



【振動観測結果】

・振動発生数： 1 回 ・振動発生源決定数： 1 回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
452	J— 7	11/8	18:34:07
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	24年度以前	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	合計
J— 7	5	0	0	0	0	0	6	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H7-23)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
11/1	141.08	141.73	141.52	141.24	137.43	142.07
11/30	140.91	141.49	141.26	140.99	137.49	141.77

(2) 雨量観測結果

・月雨量： 15.0mm
・日雨量の最大値： 6日 11.0mm
・1時間雨量の最大値： 6日12～13時 3.5mm

◎特記事項

・申田を除く各観測地点で、月を通して水位の低下が認められる。
・申田では、上旬は概ね平衡水位、中旬以後は水位の上昇が認められる。

【地下水位変動グラフ】

