


【観測地点・振動発生源分布】



凡 例

振動の規模(M') 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5
振動移動量 E ≤ 5m 5m < E ≤ 10m 10m < E ≤ 20m 20m < E ≤ 40m E > 40m

【振動観測結果】

・振動発生数： 1 回 ・振動発生源決定数： 1 回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
456	F― 3	4/2	21:45:09
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	25年度以前	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	合計
F― 3	132	0	0	0	0	0	1	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H7-23)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
4/1	140.70	141.45	141.21	140.91	137.84	141.69
4/30	140.65	141.50	141.32	140.99	138.06	141.88

(2) 雨量観測結果

・月雨量： 126.0mm
・日雨量の最大値： 30日 36.5mm
・1時間雨量の最大値： 1日19～20時 5.5mm

◎特記事項

- ・水位計不具合のため、坂本西井戸は手動計測による推定値（修理対応中）
- ・申田を除く各観測地点で、10～11日、25～27日および30日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。
- ・申田では、月を通して水位の上昇が認められる。

【地下水位変動グラフ】

