



【観測地点・振動発生源分布】



凡 例



【振動観測結果】

・振動発生数： 1 回 ・振動発生源決定数： 1 回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
477	D―6	10/13	04:00:58
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	25年度以前	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31/元年度	合計
D―6	25	0	0	0	0	0	1	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H7-23)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
10/1	140.96	141.85	141.65	141.31	138.54	142.23
10/31	141.77	142.88	142.53	142.18	141.76	143.11

(2) 雨量観測結果

・月雨量： 558.5mm
・日雨量の最大値： 12日 389.5mm
・1時間雨量の最大値： 12日17～18時 58.5mm

◎特記事項

- ・申田以外の各観測地点で、12日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。
- ・降雨以外の期間では、申田以外の各観測地点で水位の低下が認められる。
- ・申田では、月を通じて水位が上昇し、特に12日の降雨に伴う急激な水位上昇が認められる。

【地下水位変動グラフ】

