
観 測 結 果

大谷地域整備公社大谷石採取場跡地観測所

【観測地点・振動発生源分布】



【振動観測結果】

・振動発生数: 0 回 ・振動発生源決定数: 0 回 **《観測状況》**

(1)振動発生日時

| No. | 近地観測地点 | 観測日時 | | |
|-----|--------|------|---|--|
| _ | | _ | | |
| _ | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | |
| _ | _ | _ | _ | |
| _ | | | | |
| _ | 1 | 1 | | |
| _ | _ | _ | _ | |

(2) 年度別振動発生回数

| 近地観測地点 | 25年度以前 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31/元年度 | 合計 |
|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|----|
| _ | _ | l | _ | _ | _ | | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | 1 | _ | _ | _ | | _ | _ |
| _ | _ | 1 | _ | | _ | 1 | _ | _ |
| _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

| 水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位) | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 観測日 | 坂本西 井戸 | 坂本東 (H7-23) | 立岩東 (H6-8) | 丹賀 (H10-6) | 申田 (TH15-1) | 瓦作 (H10-23) |
| 12/1 | 141.07 | 142. 15 | 141. 76 | 141.46 | 142. 24 | 142. 43 |
| 12/31 | 140.77 | 141. 79 | 141.31 | 141.11 | 142.50 | 141. 91 |

(2)雨量観測結果

・月雨量 : 24.5mm・日雨量の最大値 : 23日 6.0mm

・1時間雨量の最大値: 17日10時~11時、23日0時~1時、1時~2時 2.0mm

◎特記事項

・申田以外の各観測地点で、月を通じて水位の低下が認められる。

・申田では、月を通じて水位の上昇が認められる。

【地下水位変動グラフ】

