



【観測地点・振動発生源分布】



凡 例



【振動観測結果】

・振動発生数：0回 ・振動発生源決定数：0回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	H26年度以前	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31/R1年度	R2年度	合計
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H9-31)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
6/1	141.03	141.93	141.59	141.33	144.53	142.28
6/30	141.83	142.49	142.24	141.87	145.36	143.07

(2) 雨量観測結果

・月雨量：288.5mm
・日雨量の最大値：11日 102.5mm
・1時間雨量の最大値：11日16時～17時 46.5mm

◎特記事項

・各観測地点で、11日および28日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。
・11日および28日の降雨以前は、申田以外の観測地点で緩やかに水位が低下している。
・申田は、月を通して水位上昇が継続している。

【地下水位変動グラフ】

