



【観測地点・振動発生源分布】



凡 例



【振動観測結果】

・振動発生数：1回 ・振動発生源決定数：1回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
478	J— 7	8/26	03:11:43
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	H26年度以前	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31/R1年度	R2年度	合計
J— 7	5	0	0	0	9	0	1	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H9-31)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
8/1	141.20	142.18	141.88	141.57	146.00	142.58
8/31	140.82	141.74	141.34	141.13	145.82	142.07

(2) 雨量観測結果

・月雨量：55.0mm
・日雨量の最大値：22日 17.0mm
・1時間雨量の最大値：22日18時～19時 11.5mm

◎特記事項

・各観測地点で、月を通して水位の低下が認められる。

【地下水位変動グラフ】

