



【観測地点・振動発生源分布】



凡 例



【振動観測結果】

・振動発生数： 0 回 ・振動発生源決定数： 0 回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	H26年度以前	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31/R1年度	R2年度	合計
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H9-31)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
9/1	140.81	141.74	141.34	141.13	145.84	142.06
9/30	140.78	141.71	141.30	141.12	145.66	142.05

(2) 雨量観測結果

・月雨量 : 117.5mm
・日雨量の最大値 : 2日 24.0mm
・1時間雨量の最大値 : 5日 16時～17時 20.0mm

◎特記事項

- ・申田以外の各観測地点では、上旬から中旬にかけて降雨に伴う一時的な水位上昇と、中旬以後の緩やかな水位低下が認められる。
- ・申田では、上旬～中旬の水位は概ね平衡状態、中旬以後は緩やかな水位低下と上昇の繰り返しが認められる。
- ・坂本東において、上旬と中旬の降雨の際、一時的に水位の上昇の後、短時間の水位低下・回復が認められる。

【地下水位変動グラフ】

