



【地下水位変動グラフ】



凡 例



・振動発生数：0 回 ・振動発生源決定数：0 回

《觀測狀況》

(1) 振動発生日時

[illegible]

(2) 年度別振動発生回数

[illegible]

◎特記事項

Dブロック送信・中継ユニットの故障発生と修理のため、30日18:31よりDブロックの観測地点8箇所(D-3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12)欠測

【雨量・水位観測結果】

《觀測狀況》

(1) 水位觀測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西 井戸	坂本東 (H9-31)	立岩東 (H6-8)	丹賀 (H10-6)	申田 (TH15-1)	瓦作 (H10-23)
11/1	140.71	141.76	141.36	141.17	145.70	142.12
11/30	140.56	141.59	141.17	140.98	145.52	141.85

(2) 雨量觀測結果

- ・月雨量 : 7.5mm
- ・日雨量の最大値 : 3日 3.5mm
- ・1時間雨量の最大値 : 3日21時～22時 2.0mm

◎特記事項

- ・各観測地点で、月を通して緩やかな水位低下が認められる。

