


【観測地点・振動発生源分布】



【振動観測結果】

・振動発生数：4回 ・振動発生源決定数：4回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
481	J-7	12/4	14:36:50
482	J-7	12/18	22:25:22
483	J-7	12/26	21:27:05
484	J-7	12/26	22:37:30
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	H26年度以前	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31/R1年度	R2年度	合計
J-7	5	0	0	0	9	0	6	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H9-31)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
12/1	140.56	141.58	141.16	140.97	145.52	141.84
12/31	140.49	141.50	141.09	140.89	145.44	141.75

(2) 雨量観測結果

・月雨量：降雨なし
・日雨量の最大値：降雨なし
・1時間雨量の最大値：降雨なし

◎特記事項

・各観測地点で、月を通して緩やかな水位低下が認められる。

【地下水位変動グラフ】

