


【観測地点・振動発生源分布】



凡 例

振動の規模(M')
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5
振動移動量 E ≤ 5m 5m < E ≤ 10m 10m < E ≤ 20m 20m < E ≤ 40m E > 40m

【振動観測結果】

・振動発生数：2回 ・振動発生源決定数：2回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
498	J-7	3/14	16:51:17
499	H-8	3/24	01:07:10
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	H26年度以前	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31/R1年度	R2年度	合計
J-7	5	0	0	0	9	0	19	33
H-8	13	0	0	0	0	0	1	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東(H9-31)	立岩東(H6-8)	丹賀(H10-6)	申田(TH15-1)	瓦作(H10-23)
3/1	140.52	141.53	141.07	140.91	145.28	141.65
3/31	141.15	141.90	141.50	141.29	145.46	142.44

(2) 雨量観測結果

・月雨量：160.0mm
・日雨量の最大値：13日 48.5mm
・1時間雨量の最大値：2日 15時～16時 9.5mm

◎特記事項

・各観測地点で、13日、20～22日および28～29日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。

【地下水位変動グラフ】

大谷石採取場跡地観測システム 表示期間 2021/03/01 ~ 2021/03/31

水位・気温・気圧・雨量観測データ変動図

大谷石採取場跡地観測所

