



【観測地点・振動発生源分布】



凡 例



【振動観測結果】

・振動発生数：1回 ・振動発生源決定数：1回

《観測状況》

(1) 振動発生日時

No.	近地観測地点	観測日時	
500	J— 7	4/27	00:00:34
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

(2) 年度別振動発生回数

近地観測地点	H27年度以前	H28年度	H29年度	H30年度	H31/R1年度	R2年度	R3年度	合計
J— 7	5	0	0	9	0	19	1	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

◎特記事項

【雨量・水位観測結果】

《観測状況》

(1) 水位観測結果

水位標高(m) (各観測日の午前0時における水位)						
観測日	坂本西井戸	坂本東 (H9-31)	立岩東 (H6-8)	丹賀 (H10-6)	申田 (TH15-1)	瓦作 (H10-23)
4/1	141.13	141.91	141.50	141.30	145.47	142.40
4/30	140.81	141.80	141.36	141.18	145.46	142.11

(2) 雨量観測結果

・月雨量：95.0mm
・日雨量の最大値：17日 40.0mm
・1時間雨量の最大値：17日23時～18日0時 12.0mm

◎特記事項

・各観測地点で、17～18日および29～30日の降雨に伴う一時的な水位上昇が認められる。

【地下水位変動グラフ】

